

BRUBAKKEN



Nr. 4	Klasse	C
6		C
8		C
10		C

Gate	Brubakken	nr. 4
Betegnelse		
Eier 1970	Pettersen, Tøker	
Takst kr.	30 000	Areal tomt 132m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig	
Oppført	_____	tidligst _____ senest _____ omkring _____
	<small>KJENT</small>	<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk	
Arkitekt		
Plantype		
Hovedmål	Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein, sprukket,	Kjeller Delvis
Vegger	Tømmer, stående panel	
Tak	Saltak, tegl, rennekasse på konsoller	
Eksterior	Enkel fasade m. to og trefagsvinduer. Hele ruter uten omramming.	
Interior	Delvis modernisert	
Gårdsplass, Uthus	Sementert, trang, forhage To et, pulttak, ubebodd, dårlig.	
Ombygging	1863 20.5. Se prot. 1902 Uthusbygn. oppf. Bakbygn. oppf. 1952 Innredn. av w.c. 1954 Vinduer skiftet 1965 Ominnredning	
Tegninger, oppmålinger		
	Ønskelige forandringer	
	Omgivelser	
	I oppløsning	
	Vedlikeholdstilstand	B-C
	Antikvarisk tilstand	C
	Arkitekturvurdering	C
	Miljøvurdering	B
	Prioritering	C
Dato	10.5.1975	
Sign	J.T.	

Gate Brubakken		nr. 4
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		


I.

Gate Brubakken		nr. 6
Betegnelse		
Eier 1970	Malm, Borghild	
Takst kr.	20 ⁰⁰⁰	Areal tomt 314m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig	
Oppført	tidligst	senest omkring
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk	
Arkitekt		
Plantype		
Hovedmål	Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein, hel.	Kjeller
Vegger	Tømmer, stående panel.	Under hele huset
Tak	Saltak m. endevalm. Bølgeplater av aluminium.	
Eksterior	Symmetrisk fasade. To-fagsvinduer m. flat prof. omramming og markert overstykke i 1. et. Laftekasser og flaggstang på veggen. To-fløyet profilert portdør.	
Interior		
Gårdsplass, Uthus	Heller, gras, ustelt, rommelig.	
Ombygging	1957 WC/dusj innredet	
Tegninger, oppmålinger		
		Ønskelige forandringer
		Taktekking endres.
		Omgivelser
		Positive
		Vedlikeholdstilstand B-C
		Antikvarisk tilstand C
		Arkitekturvurdering B
		Miljøvurdering B
		Prioritering C
		Dato 10.5.1975
		Sign J.T.

Gate Brubakken		nr. 6.
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
		153.22
		153.24


I.

Gate Brubakken nr. 8	
Betegnelse	
Eier 1970 Grøtte, Jorun	
Takst kr. 20 000	Areal tomt 188m² bygninger m²
Bruk Bolig	
Oppført _____ tidligst _____ senest _____ omkring _____	<small>KJENT</small> <small>ANTATT</small>
Siste brann _____	Tidligere branner _____
Byggherre _____	Oppr. bruk _____
Arkitekt _____	
Plantype _____	
Hovedmål _____	Etasjer 2
Grunnmur Grovpusset stein, hel.	Kjeller _____
Vegger Tømmer, liggende faspanel.	
Tak Saltak, tegl.	Delvis
Eksterier To-fagsvinduer delvis i grupper. To ruter i faget. Flat omramming m. enkle løvsagarbeider.	
Interier Delvis modernisert	
Gårdsplass, Grus, heller	
Uthus To et. pulttak, ubebodd, dårlig.	
Ombygging	Intet i BA
Tegninger, oppmålinger	
	Ønskelige forandringer
	Omgivelser Positive
	Vedlikeholdstilstand B
	Antikvarisk tilstand B-C
	Arkitekturvurdering B
	Miljøvurdering B
	Prioritering C
Dato 10.5.1975	
Sign J.T.	

Gate Brubakken		nr. 8
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>153.27</p>		

I.

Gate Brubakken		nr. 10	
Betegnelse			
Eier 1970	Hoel, Gustav		
Takst kr.	15 000	Areal tomt	80 m ² bygninger 74,5m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	_____	tidligst	_____ senest _____ omkring _____
	<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 2		
Grunnmur	Pusset stein, sprukket.		Kjeller
Vegger	Tømmer, stående panel.		Delvis
Tak	Saltak, tegl.		
Eksterior	Gavlfasade mot gate. Langfasade oppdelt m. laftekasser To-fagsvinduer m.to og tre ruter i faget. Flat profilert omramming.		
Interior	Godt bevart		
Gårdsplass,	Ingen, brolagt vei foran.		
Uthus			
Ombygging	1862 30.8 Se prot. (BA) 1863 20.5 Se prot. 1910 Forandring		
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand	C
Antikvarisk tilstand	B		
Arkitekturvurdering	B		
Miljøvurdering	B		
Prioritering	C		
Dato	10.5.1975		
Sign	J.T.		

Gate Brubakken		nr. 10
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
		
153.28		